

Buenos Aires, 29 de octubre de 2019

Señores:
Comedor Pabellón II "Comunidad Solidaria"

Evaluación del cumplimiento y mejora de las faltas correspondientes a la inspección anterior.

Faltas inspección anterior (02/10/2019)

- Carne picada si rotulación adecuada. Fruta muy madura a la venta.
- Pared y cerámicas deterioradas en la mesada de sándwiches, elaboración y área de lavado.
- Piso de cocina con filtración de agua.
- Canilla de una de las bachas de cocina rota. Canilla de baño con pérdida de agua.
- Luminarias sin protección contra roturas en el sector de cafetería y sector de exhibidoras de bandejas.
- Varias luminarias fuera de funcionamiento en sector de cafetería y cocina.
- Toma corriente en sector sándwich y línea de cajas en mal estado.
- Hornos eléctricos y cocina con grasa. Freezers de panadería con acumulación de hielo. HS y Hfys con restos de alimentos y suciedad en el riel de la puerta. HR con desagüe sucio y restos de agua. Freezer Daniel con suciedad en el piso del mismo.
- Artefactos en desuso almacenados en el depósito que dificultan la apropiada limpieza del sector. Falta de higiene en el sector de almacenamiento de verduras.
- Estantes oxidados de cámara refrigerada.
- Recipiente con especias sin tapa. Cafetera Le petit Pause y cafetera manual con limpieza deficiente. Pisos detrás de heladeras y estanterías con limpieza deficiente. Microondas con restos de comida.

Observaciones de la inspección (29/10/2019)

- Continúan con pared y cerámicas deterioradas en la mesada de sándwiches, elaboración y área de lavado, piso de cocina con filtración de agua, canilla de cocina con pérdida de agua, freezer con acumulación de hielo y con restos de alimentos, artefactos en desuso en el depósito, estantes oxidados de cámara refrigerada, cafetera Le petit Pause con limpieza deficiente, pisos detrás de la heladera con limpieza deficiente.
- Luminarias nuevas pero sin protección contra roturas.
- Tomas de corriente en el sector de sándwich y cajas en funcionamiento.
- Recipientes con especias tapados con film.
- Microondas y hornos eléctricos limpios.

Responsable.

Inspección realizada por:
Ing. Yessica Ballone